



Skaitmeninės svarstyklės Wacaco Exagram

Naudojimo instrukcija

Ijungimas / išjungimas

Maitinimo mygtukas yra įrenginio apačioje. Norėdami įjungti / išjungti, palaikykite mygtuką 1 sekundę.

Svėrimas

Padėkite sveriamą objektą svėrimo platformos centre. Prieš sverdami įsitikinkite, kad ekrane rodoma 0,00 g (jei reikia, naudokite taros funkciją). Didžiausias sveriamo objekto svoris yra 2000 g.

Matavimo vieneto keitimas

Norėdami pakeisti matavimo vienetą, du kartus paspauskite mygtuką „laikmatis“, svarstyklės patvirtins šį veiksmą pyptelėjimu.

Taros funkcija

Pavyzdžiui, jei sveriate kavą portafiltre, pirmiausia padėkite patį Portafilter ant svėrimo platformos. Paspauskite taros mygtuką, kad perskaitytumėte Portafilter vertę. Tada supilkite kavą ir išmatuokite jos svorį kaip įprasta.

Chronometras

Paspauskite mygtuką „laikmatis“, kad paleistumėte chronometrą. Paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte chronometrą. Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „laikmatis“, kad chronometras būtų nustatytas iš naujo.

Išpėjimas

- Tai yra tikslus prietaisas. Elkitės su juo atsargiai, kad išvengtumėte dekalibravimo.
- Nenaudokite drėgnoje ar drėgnoje aplinkoje.
- Įsitikinkite, kad skystis neišsiliejo už silikoninio padėklo ribų.
- Nesverkite daiktų, sunkesnių nei 2 kg (2000 g), nes tai gali pažeisti svarstyklės.
- Naudokite tik pilnai įkrautas baterijas. Išsikrovusios baterijos gali rodyti neteisingas svorio vertes.
- Jei gaminys nebus naudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Laikant gaminį, ant svarstyklių nedėkite jokių daiktų, geriausia – į tam skirtą dėžę.
- Nelaikykite gaminio spinduliuojamoje šilumoje.
- Sveriant gaminį, jį reikia pastatyti ant lygaus paviršiaus.

Atliekų šalinimas

Išmeskite prietaisą į tinkamą elektros atliekų surinkimo punktą.

Saugumas

Produktas atitinka CE ir FC saugos standartus

Garantija ir produkto naudojimo būdas

Produktams suteikiamas standartinis įstatymų nustatytas garantinis laikotarpis. Ši garantija yra neperleidžiama, o piniginė kompensacija grynaisiais pinigais negalima. Garantija netaikoma produktams, kurie buvo naudojami ne taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Garantija taip pat netaikoma:

- Pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, priežiūros aplaidumo ar bet kokio kito naudojimo tikslais, kurie nenurodyti šiame vadove.
- Išorinės išvaizdos pažeidimams, pažeidimams dėl korozijos ar laipsniško nusidėvėjimo.

Bet kokios pašalinių asmenų atliekamos intervencijos ar remontas panaikina produkto garantiją.

Pardavėjas ir importuotojas: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

